



### Технические характеристики зернометалей

Наименование	Ед. Изм	ПЗС-80	ПЗС-110	ПЗС-155
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% (на пшенице)	т/ч	80	110	155
Высота складирования	м	7	7	7
Высота погрузки в транспортные средства	м	4,2	4,2	4,2
Дальность бросания зерна	м	21	21	21
Масса в полной комплектности	кг	780	800	850
Установленная мощность	кВт	9,1	9,1	10,6
<b>Габаритные размеры</b>				
<b>В рабочем положении:</b>				
длина	м	6,35	6,35	6,35
ширина	м	5,5	5,5	5,8
высота	м	4,3	4,3	4,3
<b>В транспортном положении:</b>				
длина	м	3,2	3,2	3,2
ширина	м	2,0	2,0	2,0
высота	м	2,25	2,25	2,25
Транспортер загрузочный с питателями	-	скреб.	скреб.	скреб.
Число скребков транспортера	шт.	31	31	2x31
Число скребков питателей	шт.	42	42	42
Шаг установки скребков в цепи	мм	228	228	228
Размер скребка	мм	100x260	100x280	100x260
Гарантийный срок эксплуатации	месяц	12	12	12
Число персонала для обслуживания машины	чел.	1	1	1